



## Bezpečné zvedání

- Vždy si přečtete manuál před použitím svorky.
- Zvedací svěrky jsou vhodné pro zvedání a přepravu ocelových plechů s maximální tvrdostí 37 HRC (345 HB, 1166 N / mm<sup>2</sup>).
- Zvedací svěrky jsou vhodné pro použití v běžných atmosférických podmínkách, mezi -40 ° C en +100 ° C.
- Nikdy svorku nepřetěžujte a zabránit škubání nákladu.
- Při nakládání vždy využít celou hloubku čelisti.
- Nikdy nezvedejte více než jednoho desku najednou.
- Vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenost při zvedání a klesání nákladu.
- Předejděte situacím, že někdo je pod břemenem.
- Jakékoliv svařování svorek je zakázáno, může to mít vliv na tvrdost a houževnatost svorky.

